



Organismo notificato N. 0836  
**British Board of Agrément**  
Bucknalls Lane  
Watford  
Hertfordshire WD25 9BA  
Telefono: 01923 665300  
Facsimile: 01923 665301  
e-mail: [clientservices@bba.star.co.uk](mailto:clientservices@bba.star.co.uk)  
sito web: [www.bbacerts.co.uk](http://www.bbacerts.co.uk)

## **Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica 0836-CPR-17/F382**

In conformità al *Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011* (il Regolamento dei Prodotti da Costruzione o CPR), questo Certificato si applica al prodotto da costruzione:

### **Protectit-100/HBG**

**Prodotti e sistemi per la protezione e riparazione delle strutture di calcestruzzo — Parte 2:  
Sistemi di protezione delle superfici in calcestruzzo (impregnante idrofobico)**

**Prodotto da:**

**Pro-surface Protection Limited**

Unit 12

Oranmore Buisness Park

Oranmore

Co. Galway

Irlanda

**nello stabilimento di produzione di:**

**Stabilimento di produzione:**

**STABILIMENTO 1 (FACTORY 1)**

Il presente Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni descritte nell'Allegato ZA della/e normativa/e:

### **BS EN 1504-2: 2014**

nell'ambito del sistema 2+ per le prestazioni di cui al presente Certificato, sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti per le stesse.

Il presente Certificato è stato rilasciato il 27 febbraio 2017 e resta valido fintanto che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica previsti nella normativa armonizzata e utilizzati per valutare le prestazioni delle caratteristiche dichiarate non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative, e a meno che non venga sospeso o ritirato dall'ente certificatore del controllo della produzione in fabbrica.

Firmato per conto del British Board of Agrément:

Data di rilascio: 27 febbraio 2017

Brian Moore  
Direttore Operativo